

Badają wyciek ropy naftowej z rurociągu „Przyjaźń”

13 października 2022

„Przyczyna wycieku z rurociągu »Przyjaźń« jest badana. Na razie nie ma przesłanek, by mówić o przyczynach awarii. Wszystkie hipotezy są możliwe. Trwają czynności wyjaśniające. Skala awarii nie rzutuje na bezpieczeństwo RP” – poinformował Stanisław Żaryn



Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP zaznaczył, że „w takim momencie, tym ważniejsze jest skuteczne i szybkie zweryfikowanie z czym mieliśmy do czynienia”.

„Skala tego zdarzenia nie jest czymś, co rzutowałoby na bezpieczeństwo Polski, ale oczywiście to, co się dzieje, to, z czym mamy do czynienia w Europie wskazuje, że takie wycieki muszą być badane bardzo dokładnie i dlatego będziemy robić wszystko, żeby ostateczne ustalenia poczynić jak najszybciej” – dodał pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej.



Jak podał w komunikacie PERN, we wtorek późnym wieczorem, systemy automatyki PERN wykryły rozszczelnienie rurociągu „Przyjaźń” na jednej z dwóch nitek zachodniego odcinka rurociągu, około 70 km od Płocka. Według instytucji nie są na razie znane przyczyny zdarzenia, przy czym druga nitka ropociągu funkcjonuje tak jak dotychczas.

Według kujawsko-pomorskiej Państwowej Straży Pożarnej do rozszczelnienia ropociągu „Przyjaźń” na odcinku zachodnim doszło w rejonie miejscowości Żurawice w gminie Boniewo –

wcześniej podawano, że to miejscowość Łania w gminie Chodecz. Na miejscu pracują służby, w tym straż zakładowa PERN, która odpompowuje ropę z rozlewiska na polu kukurydzy.

Autorstwo: Krystian Rusiniak

Na podstawie: RadioMaryja.pl

Wideo: YouTube.com [\[1\]](#) [\[2\]](#)

Źródło: [MediaNarodowe.com](#)