

„Tyłne drzwi” w smartfonach HTC

4 października 2011

W niektórych modelach telefonów HTC z systemem Android znajdują się „tyłne drzwi”, które mogą posłużyć do kradzieży danych użytkownika. Problem dotyczy tych urządzeń, w których zastosowano program do logowania produkcji HTC.

Oprogramowanie htclogger powstało z myślą developerach. Jego zadaniem jest m.in. ułatwienie śledzenia błędów. Problem jednak w tym, że oprogramowanie daje niemal każdej aplikacji dostęp do danych użytkownika. Aplikacje mogą odczytywać informacje o połączeniu do konkretnych punktów sieci, dane GPS, SMS-y, numery telefonów czy logi systemowe.

Dziurę znaleziono w modelach Evo3D, Evo4G i Thunderbolt. Niewykluczone, że występuje ona też w innych smartfonach jak np. Sensation.

Opracowanie: Mariusz Błoński

Na podstawie: Heise

Źródło: [Kopalnia Wiedzy](#)