

W Fukushima wyciekło 1,6 tony radioaktywnej wody

23 grudnia 2013

Kolejny wyciek wody ze zwiększoną zawartością substancji radioaktywnych odnotowano w elektrowni Fukushima-1. Poza tamę zabezpieczającą, otaczającą cysterny z radioaktywną wodą na terenie czwartego bloku energetycznego, wyciekło około 1,6 tony cieczy.

Zawartość strontu-90 w próbkach wyciekłego płynu wyniosła 93 bekerele na litr przy normie 10 bekereli. Przypuszcza się, że przyczyną wycieku było pęknięcie w fundamencie bariery zabezpieczającej, spowodowane ulewnymi deszczami, które padały w regionie przez kilka ostatnich dni.

Źródło: [Głos Rosji](#)