

Wstępne oględziny miejsca wybuchu rakiety Antares

31 października 2014

The Wallops Incident Response Team zakończył wstępną ocenę skutków eksplozji rakiety Antares. Do wypadku doszło przed trzema dniami podczas startu pojazdu z Wallops Flight Facility w stanie Virginia.

Wstępna ocena polega na obejrzeniu terenu wypadku i oszacowaniu szkód. Na poznanie przyczyn katastrofy poczekamy być może wiele tygodni.

Inspekcja wykazała, że w wielu budynkach otaczających miejsce startu powypadały drzwi i szyby. Najpoważniejszych uszkodzeń doznało stanowisko startowe Pad 0A i przyległe budynki. Zarządzający Wallops Flight Facility spotkali się już z przedstawicielami lokalnych władz i agend rządowych, by omówić konieczne działania. Zespół ekspertów ds. ochrony środowiska, po przeprowadzeniu oględzin, stwierdził, że skutki wypadku są ograniczone głównie do południowej części Wallops Island. Natychmiast po wypadku zebrano próbki powietrza ze środkowej części wyspy, wyjazdu na autostradę 175 oraz na wyspie Chincoteague. W próbkach nie stwierdzono obecności substancji niebezpiecznych. Straż Wybrzeża i Virginia Marine Resources Commission poinformowały, że dotychczas nie zauważono żadnych oznak zanieczyszczenia okolicznych wód. Wstępne oględziny nie ujawniły też negatywnego wpływu eksplozji na ryby i inne zwierzęta. W najbliższym czasie zostaną pobrane próbki gleby, wody i powietrza zarówno z miejsca wypadku jak i obszarów kontrolnych. Ich analiza pozwoli określić ewentualny poziom zanieczyszczenia.

Po wstępnej ocenie skutków wypadku zdecydowano, o ponownym otwarciu dla Marynarki Wojennej obszarów, które zamknięto natychmiast po eksplozji. Władze przypomniały też obywatelom,

by w razie znalezienia jakichkolwiek szczątków nie dotykali ich, ale zawiadomili odpowiednie służby.

Autor: Mariusz Błoński

Na podstawie: NASA

Źródło: [Kopalnia Wiedzy](#)