

Awaria w elektrowni atomowej w Kursku

18 lutego 2018

W kurskiej elektrowni atomowej z powodu zapłonu transformatora odłączono blok energetyczny. Pożar został ugaszony, skutków radiologicznych nie ma – oświadczyło Ministerstwo Energetyki FR.

Według danych ministerstwa, o godz. 06.53 czasu moskiewskiego w elektrowni kurskiej w ramach ochrony wyłączył się blok energetyczny nr 4. Przyczyną był pożar transformatora, działającego na własne potrzeby elektrowni. Elektrownia jądrowa zmniejszyła swoją moc o 1000 megawatów.

„Konsekwencji dla konsumentów nie będzie. Naruszenia limitów i warunków bezpiecznej eksploatacji nie było, żadnych skutków radiologicznych również. Pożar na transformatorze został wyeliminowany, nie było uszkodzonych” – głosi oświadczenie.

Na godz. 07.05, jak zauważa Ministerstwo Energii, w celu zapewnienia normatywnej rezerwy mocy w Zjednoczonym Systemie Energetycznym Rosji do pracy włączono bloki energetyczne w zainskiej elektrowni, „Mosenergo” i Huadian-Teninskiej Elektrowni.

Trwają awaryjne prace naprawcze.

Jak zauważono w komunikacie działu informacji i public relations kurskiej elektrowni jądrowej, transformator znajduje się poza budynkiem bloku energetycznego. „Wyłączenie zasilania z sieci zostało przeprowadzone zgodnie z wymaganiami przepisów technicznych i instrukcji użytkowania. Wszystkie jednostki sprzętu, oprócz transformatora, są eksploatowane” – napisano w oświadczeniu.

Źródło: pl.SputnikNews.com