

Nowy wyciek radioaktywnej wody w Fukushima

10 kwietnia 2013

Operator zniszczonej dwa lata temu przez tsunami japońskiej elektrowni atomowej Fukushima oświadczył, że traci wiarę w wytrzymałość tymczasowych zbiorników na skażoną radioaktywnie wodę, ale nie dysponuje innymi możliwościami jej składowania.

Firma będąca operatorem elektrowni atomowej Fukushima 1 poinformowała o nowych wyciekach radioaktywnej wody z podziemnego zbiornika używanego do chłodzenia reaktorów.

TEPCO poinformowało, że nowy wyciek wykryty został w zbiorniku, do którego zlewano wodę z innego zbiornika, gdzie wcześniej odnotowano podobny problem.

W ubiegły piątek w elektrowni Fukushima 1, która wstrzymała pracę w 2011 roku, po raz drugi w ciągu ostatniego miesiąca doszło do awarii systemu chłodzenia basenów ze zużyty paliwem jądrowym. Problem udało się rozwiązać.

Źródło: [Głos Rosji](#)