

Radioaktywny wyciek w Czechach

26 maja 2014

Kierownictwo elektrowni jądrowej Temelin, znajdującej się w południowo-zachodniej części Republiki Czeskiej, poinformowało o wycieku 150 litrów radioaktywnej wody.

Marek Svítak, przedstawiciel elektrowni, oficjalnie zapewnił władze i opinię publiczną, że nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa okolicznych osiedli, jak i dla funkcjonowania samego zakładu – podaje austriacka ORF.

Do zdarzenia doszło podczas zaplanowanej wymiany prętów paliwowych w jednym z reaktorów elektrowni. Wówczas radioaktywna woda dostała się do jednego z systemów rurowych. Ponieważ system jest zamknięty, a sama ciecz ma rzekomo niski poziom radioaktywności, pracownicy nie zostali napromieniowani. Incydent nie spowodował szkód w środowisku. Tak deklaruje przynajmniej Marek Svítak.

Przypomnijmy, że poprzedni wyciek radioaktywnej wody w Temelinie odnotowano w 2013 roku. Wtedy również udało się uniknąć poważnych konsekwencji i strat w środowisku.

Autor: tallinn

Na podstawie: orf.at

Źródło: [Zmiany na Ziemi](#)