

Uszkodzenia w elektrowniach atomowych w Belgii

14 września 2012

W obudowie reaktorów dwóch belgijskich elektrowni atomowych znaleziono pęknięcia.

Jak poinformowała Federalna Agencja ds. Kontroli Jądrowej, w obudowie drugiego reaktora elektrowni „Tihange” odkryto tysiące mikropęknięć, w związku z czym reaktor został wyłączony. Wcześniej, w czerwcu 2012 roku, dokładnie z tych samych przyczyn, wyłączono trzeci reaktor elektrowni jądrowej „Doel”.

Przedstawiciel firmy Electrabel, operatora tych dwóch elektrowni, wyjaśnił, że pęknięcia wykryte zostały podczas badania ultrasonograficznego. Przypuszcza się, że powstały one jeszcze w czasie budowy reaktorów. Firma poinformowała, że wykryte wady nie doprowadziły do uwolnienia się promieniowania.

Źródło: [Głos Rosji](#)