

Wyciek radioaktywnej wody w Fukushima

16 sierpnia 2012

W czwartym reaktorze elektrowni atomowej Fukushima odnotowano wyciek radioaktywnej wody. W trakcie planowanego przeglądu pierwszego piętra bloku energetycznego, na podłodze jednego z pomieszczeń odkryto warstwę wody o grubości około centymetra i o łącznej powierzchni 350 kilometrów kwadratowych. Badanie próbek wody wykazały zawartość radioaktywnego cezu.

Przypuszcza się, że woda wyciekła z rury, przez którą do magazynu pompowana jest zanieczyszczona woda z sąsiedniego 3-ego reaktora. Sprzęt ten znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczenia, w którym znaleziono wodę,

Dzisiaj specjaliści stacji odnotowali nieznaczne zadymienie wokół jednej z pomp systemu chłodzenia Fukushimy 1. Incydent nie wpłynął na chłodzenie uszkodzonych reaktorów. Obecnie ustalane są przyczyny usterki i możliwy związek między zadymieniem i wyciekiem radioaktywnej wody.

Źródło: [Głos Rosji](#)