

Ze zbiornika w Fukushima wyciekło ponad 100 ton wody

21 lutego 2014

Sto ton wody wyciekło przez rynnę jednego ze zbiorników z wodą, wykorzystywaną do chłodzenia uszkodzonych reaktorów w elektrowni atomowej Fukushima 1. Zawartość izotopów promieniotwórczych beta wynosi 230 milionów bekereli na litr.

Jedną z przyczyn zdarzenia może być przepełnienie zbiornika radioaktywną wodą. Do wycieków radioaktywnej wody ze zbiorników w uszkodzonej elektrowni dochodzi od sierpnia ubiegłego roku. Problem ciągłego gromadzenia się radioaktywnej wody jest jednym z najostrzejszych w elektrowni atomowej Fukushima.

Źródło: [Głos Rosji](#)