

Elektrownia w Czarnobylu rozpada się ze starości

15 lutego 2013

Do częściowego zniszczenia paneli ściennych i dachu w maszynowni w elektrowni atomowej w Czarnobylu doszło z powodu zużycia konstrukcji, nie zaś z powodu nagromadzonego śniegu – podaje ukraińska telewizja „1+1”, która wspólnie z posłami odwiedziła elektrownię.

Po awarii w 4 bloku energetycznym elektrowni atomowej w Czarnobylu w 1986 roku maszynownia nie była remontowana i sytuacja z zawaleniem się konstrukcji może się powtórzyć.

We wtorek w maszynowni 4 bloku energetycznego elektrowni atomowej w Czarnobylu doszło do częściowego zawalenia się ścian i części dachu. Zniszczonych zostało około 600 metrów kwadratowych powierzchni.

Źródło: [Głos Rosji](#)