Elektryczna hulajnoga przyczyną pożaru

5 października 2023

Służby ratownicze w stolicy Islandii zostały wezwane o godzinie 2:15 w związku z pożarem na trzecim piętrze budynku mieszkalnego. Poniższy materiał wideo pokazuje inny pożar hulajnogi, co pokazuje, iż jest to częsty problem.

Jak wynika z policyjnych informacji, na miejscu zdarzenia było dużo ognia i dymu. Mieszkanie błyskawicznie stanęło w płomieniach, a z balkonu uratowano trzy osoby.

Lokal wygląda na doszczętnie zniszczony. Wygląda na to, że pożar wybuchł od ładowanej hulajnogi elektrycznej. Straż pożarna jeszcze raz podkreśla, żeby używać odpowiednich ładowarek i ładować je pod nadzorem, najlepiej poza lokalem mieszkalnym.

Autorstwo: AK
Na podstawie: Visir.is
Źródło: IcelandNews.is