

Opu nagranie z miejsca sabotażu rurociągów NordStream

26 listopada 2022

Duńska telewizja pokazała pierwszy materiał filmowy z miejsca, gdzie doszło do uszkodzenia gazociągu NordStream 2. Do wysadzenia rurociągów doszło 28 września 2022 r.

<https://www.youtube.com/watch?v=ik9js6ktK3E>

Nagranie zarejestrowane przez podwodnego drona na głębokości 80 metrów pokazuje ogromne zniszczenia rurociągu w duńskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Nadawca telewizyjny TV2 otrzymał pozwolenie od duńskiego urzędu morskiego na sfilmowanie dna Bałtyku w miejscu wybuchu, 20 kilometrów od południowego krańca wyspy Bornholm.

Zdaniem analityka wojskowego z Uniwersytetu w Kopenhadze Jensa Wenzela Kristoffersena, ujawnione wideo ma świadczyć o sabotażu. Jego zdaniem pierwszą i drugą nitkę NordStream uszkodził ten sam podmiot.

26 września w systemie rurociągów NordStream 1 i NordStream 2 doszło do eksplozji i wycieku gazu w czterech miejscach jednocześnie. Władze Niemiec, Danii i Szwecji nie wykluczyły sabotażu jako przyczyny, natomiast Rosja uznała to za akt międzynarodowego terroryzmu.

Na początku listopada spółka NordStream AG, poinformowała o zakończeniu wstępnego zbierania danych w miejscu uszkodzenia pierwszej nitki gazociągu NordStream. Według wstępnych wyników oględzin miejsca uszkodzenia, na dnie morskim w odległości około 248 m odnaleziono krater o głębokości od 3 do 5 metrów.

Autorstwo: Krystian Rusiniak

Na podstawie: DoRzeczy.pl, Nyheder.tv2.dk

Źródło: MediaNarodowe.com