

# Pęknięcie pod japońską elektrownią atomową

19 lutego 2013

Jeszcze jedna elektrownia atomowa w Japonii znajduje się nad potencjalnie aktywnym uskokiem geologicznym. Początkowe wnioski specjalistów opierają się na wizualnych oględzinach skał w okolicach elektrowni Higashidori w północnej prefekturze Aomori – poinformował Zarząd ds. Nadzoru w Sferze Energetyki Jądrowej kraju.

Jeśli negatywne przypuszczenia zostaną potwierdzone, władze zażądają od operatora Tohoku Electric Power Company wdrożenia w elektrowni pewnych środków na rzecz ochrony przed możliwym trzęsieniem ziemi. Elektrownia atomowa Higashidori jest drugą elektrownią, pod którą wykryto uskoki geologiczny. Wcześniej podobne zjawisko zauważono pod blokiem energetycznym elektrowni Tsuruga.

Źródło: [Głos Rosji](#)