

Ustalono miejsce wycieku skażonej wody w Fukushima

17 maja 2014

Specjaliści spółki TEPCO, operatora japońskiej elektrowni atomowej Fukushima 1, po raz pierwszy ustalili miejsce wycieku radioaktywnej wody w trzecim bloku energetycznym elektrowni.

Do wycieku płynu z wysoką zawartością substancji radioaktywnych dochodzi w miejscu, gdzie biegnąca do trzeciego reaktora rura styka się z błoną ochronną reaktora.

Eksperti uważają, że przyczyna wycieku związana jest z poziomem chłodzącej reaktor wody wewnątrz błony ochronnej. Woda nakrywa połączenie rury. Informacji o tym, jak specjaliści TEPCO zamierzają zlikwidować wyciek, na razie nie podano.

Źródło: [Głos Rosji](#)